


Vista Lateral Esquerda
Esc.: 1:100 (m)




Detalhe da Demolição da Alvenaria
Atendimento-Sala de Espera Pacientes e Acompanhantes 28 / Copa 35
Esc.: 1:100 (m)




CORTE AA
Esc.: 1:100 (m)




CORTE CC
Esc.: 1:100 (m)




FACHADA
Esc.: 1:100 (m)

Nota:
1. Reboco interno não será substituído.




CORTE BB
Esc.: 1:100 (m)




PLANTA DE DEMOLIÇÃO
Esc.: 1:100 (m)

## Legenda

- Existente
- A Demolir

## Especificação de Revestimento

**Parede**

- P1 Parede em Divisória
- P2 Parede em Alvenaria com Azulejo a Meia Parede h=2,10 m
- P3 Parede em Alvenaria com Azulejo Parede Inteira
- P4 Parede em Alvenaria com Reboco desempenado e Pintura Látex
- P5 Parede em Alvenaria com Reboco desempenado e Pintura Látex Acrílica
- P6 Parede em Alvenaria com Azulejo a Meia Parede h=1,60 m
- P7 Parede em Alvenaria com Azulejo a Meia Parede h=1,90 m

**Piso**

- PO1 Piso Cerâmico
- PO2 Piso de Granilit
- PO3 Piso em Concreto Desempenado

**Teto**

- T1 Sem Forro
- T2 Forro de Madeira
- T3 Forro de PVC
- T4 Laje em Concreto Armado
- T5 Área Descoberta




CORTE EE
Esc.: 1:100 (m)

| QUADRO DE ÁREAS - ATENDIMENTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| AMBIENTE | PORTAS (UNID) | LARGURA | ALTURA | Espessura | VOL. | QUANT. | VOLUME |
| Recepção/Espera 11 | PAREDE 0,15 CHE | 1,50 | 2,30 | 0,15 | 0,520 | 1 | 0,53 |
| Sala de Medicação 16 | PAREDE 0,15 CHE | 1,50 | 2,30 | 0,15 | 0,520 | 1 | 0,53 |
| Sala de Reidratação 16 | PAREDE 0,15 CHE | 1,50 | 2,30 | 0,15 | 0,520 | 1 | 0,53 |
| Sala de Reidratação 16 | PAREDE 0,15 CHE | 1,50 | 2,30 | 0,15 | 0,520 | 1 | 0,53 |
| Posto de Enfermagem 17 / Sala de Medicação 18 | PAREDE 0,15 CHE | 1,50 | 2,30 | 0,15 | 0,520 | 1 | 0,53 |
| Posto de Enfermagem 17 / Sala de Medicação 18 | PAREDE 0,15 CHE | 0,90 | 2,30 | 0,15 | 0,4725 | 1 | 0,47 |
| Posto de Enfermagem 17 / Sala de Medicação 18 | PAREDE 0,15 CHE | 1,15 | 1,90 | 0,15 | 0,5125 | 1 | 0,51 |
| Posto de Enfermagem 17 / Sala de Medicação 18 | PAREDE 0,15 CHE | 0,60 | 1,90 | 0,15 | 0,19 | 1 | 0,19 |
| Posto de Enfermagem 17 / Sala de Medicação 18 | PAREDE 0,15 CHE | 3,12 | 2,90 | 0,15 | 1,95 | 1 | 1,95 |
| Sala de Higienização/Suja (Curativo) 8 | P1 | 1,50 | 2,30 | 0,15 | 0,520 | 1 | 0,52 |
| Sala de Higienização/Suja (Curativo) 8 | P | 1,50 | 2,30 | 0,15 | 0,520 | 2 | 1,04 |
| Hall 33 | PAREDE 0,15 CHE | 2,25 | 1,60 | 0,15 | 0,5625 | 1 | 0,56 |
| Hall 33 | PAREDE 0,15 CHE | 0,93 | 2,10 | 0,15 | 0,29295 | 2 | 0,59 |
| Hall 33 | PAREDE 0,15 CHE | 1,92 | 1,90 | 0,15 | 1,0545 | 1 | 1,05 |
| Hall 33 | PAREDE 0,15 CHE | 0,93 | 2,10 | 0,15 | 0,21875 | 1 | 0,22 |
| Hall 33 | PAREDE 0,15 CHE | 1,50 | 2,30 | 0,15 | 0,5175 | 1 | 0,52 |
| Hall 33 | PAREDE 0,15 CHE | 2,25 | 1,60 | 0,15 | 0,5625 | 1 | 0,56 |
| Hall 33 | PAREDE 0,15 CHE | 0,80 | 2,30 | 0,15 | 0,42 | 1 | 0,42 |
| Hall 33 | PAREDE 0,15 CHE | 0,80 | 2,30 | 0,15 | 0,42 | 1 | 0,42 |
| Divisória 33 | PAREDE 0,15 CHE | | 2,30 | 0,15 | 0,795 | 1 | 0,74 |
| Sala de Notificação Médica/de Pacientes 26 | PAREDE 0,15 CHE | 1,80 | 3,30 | 0,30 | 1,98 | 1 | 1,19 |
| Sala de Notificação Médica/de Pacientes 26 | PAREDE 0,15 CHE | 1,00 | 2,30 | 0,30 | 0,69 | 1 | 0,41 |
| Sala de Notificação Médica/de Pacientes 26 | PAREDE 0,15 CHE | 1,71 | 3,30 | 0,30 | 1,0869 | 1 | 1,07 |
| Sala de Triagem de Enfermagem 27 | PAREDE 0,15 CHE | 1,80 | 3,30 | 0,30 | 1,98 | 1 | 1,19 |
| Sala de Triagem de Enfermagem 27 | PAREDE 0,15 CHE | 1,00 | 2,30 | 0,30 | 0,69 | 1 | 0,41 |
| Atendimento/Sala de Espera/Pacientes e Acompanhantes 28 | P10 | 3,50 | 2,40 | 0,20 | 1,440 | 1 | 1,45 |
| Atendimento/Sala de Espera/Pacientes e Acompanhantes 28 | J10 | 1,60 | 3,30 | 0,20 | 0,496 | 1 | 0,50 |
| Atendimento/Sala de Espera/Pacientes e Acompanhantes 28 | J10 | 1,60 | 3,30 | 0,20 | 0,49 | 1 | 0,49 |
| Atendimento/Sala de Espera/Pacientes e Acompanhantes 28 | J11 | | | 0,20 | 0,288 | 1 | 0,29 |
| HC 34 | PAREDE 0,15 CHE | 0,65 | 1,90 | 0,20 | 0,585 | 1 | 0,59 |
| HC 34 | P3 | 0,60 | 1,90 | 0,20 | 0,228 | 1 | 0,23 |
| HC Tipo PNE 30 d | P3 | | 2,40 | 0,20 | 0,576 | 1 | 0,57 |
| HC 34 d | PAREDE 0,15 CHE | 2,45 | 3,00 | 0,20 | 1,47 | 1 | 1,47 |
| HC 32 d | PAREDE 0,15 CHE | 0,70 | 3,00 | 0,20 | 0,42 | 1 | 0,42 |
| HC 32 d | PAREDE 0,15 CHE | 2,45 | 3,00 | 0,20 | 1,47 | 1 | 1,47 |
| HC 32 d | PAREDE 0,15 CHE | 0,70 | 3,00 | 0,20 | 0,42 | 1 | 0,42 |
| HC 32 d | PAREDE 0,15 CHE | 2,60 | 3,00 | 0,20 | 1,56 | 1 | 1,56 |
| HC 32 d | PAREDE 0,15 CHE | 0,60 | 3,00 | 0,20 | 0,36 | 1 | 0,36 |
| | | | | | | | |
| 1.1.17 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA | | | | | | |
| | VOLUME TOTAL DE ALVENARIA A DEMOLIR | | | | | 25,57 | |

| PORTAS E JANELAS - RETIRADAS SEM RECICLOCAÇÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RETIRADA DE PORTAS | | | | | |
| PORTAS /JANELAS | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QUANT. | Área |
| P1 | 0,70 | 2,10 | 1,47 | 2 | 2,94 |
| P2 | 0,80 | 2,10 | 1,68 | 1 | 1,68 |
| P3 | 0,90 | 2,10 | 1,89 | 8 | 15,12 |
| P4 | 1,00 | 2,10 | 2,1 | 11 | 23,10 |
| P4M | 1,00 | 2,10 | 2,1 | 1 | 2,10 |
| P5 | 1,00 | 2,10 | 2,1 | 1 | 2,10 |
| P6 | 1,25 | 2,10 | 2,625 | 2 | 5,25 |
| P7 | 1,20 | 2,10 | 2,52 | 1 | 2,52 |
| P8 | 4,00 | 2,80 | 11,2 | 1 | 11,20 |
| P10 | 0,90 | 2,10 | 1,89 | 1 | 1,89 |
| P13 | 2,00 | 2,10 | 4,2 | 1 | 4,20 |
| P14 | 3,50 | 2,40 | 8,4 | 1 | 0,00 |
| P15 | 2,00 | 2,10 | 4,2 | | 0,00 |
| TOTAL DA ÁREA | | | | | 72,30 |
| | | | | | |
| RETIRADA DE PORTA FERRO | | | | | 9,87 |
| RETIRADA DE PORTA VIDRO | | | | | 4,20 |
| 1.1.7 | DEMOLIÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, | | | | |
| RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA | | | | | 58,23 |
| | | | | | |
| RETIRADA DE PORTAS | | | | | 72,30 |

| RETIRADA DE JANELAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTAS /JANELAS | LARGURA | ALTURA | ÁREA | QUANT. | Área |
| J0 | 0,60 | 0,60 | 0,36 | 5 | 1,80 |
| J1 | 0,80 | 0,60 | 0,48 | 4 | 1,92 |
| J3 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 2 | 2,80 |
| J4 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 8 | 16,00 |
| J4A | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1 | 2,00 |
| J4B | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1 | 3,00 |
| J7 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 5 | 3,00 |
| J10 | 0,80 | 0,60 | 0,48 | 1 | 0,48 |
| J12A | 2,75 | 0,60 | 1,65 | 2 | 3,30 |
| J13 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1 | 1,20 |
| J14 | 1,80 | 1,00 | 1,80 | 2 | 3,60 |
| J15 | 2,25 | 1,00 | 2,25 | 1 | 2,25 |
| J16 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 2 | 0,80 |
| J17 | 1,50 | 0,70 | 1,05 | 1 | 1,05 |
| J18 | 0,90 | 1,60 | 1,44 | 1 | 1,44 |
| J19 | 1,90 | 1,00 | 1,90 | 2 | 3,80 |
| TOTAL DA ÁREA | | | | | 48,44 |
| | | | | | |
| RETIRADA DE JANELAS (JANELAS DE VIDRO) | | | | | 16,95 |
| RETIRADA DE JANELAS (ESQUADRIAS METÁLICAS) | | | | | 31,49 |
| | | | | | |
| RETIRADA DE PORTA FERRO | | | | | 9,87 |
| RETIRADA DE JANELAS (ESQUADRIAS METÁLICAS) | | | | | 31,49 |
| 1.1.6 | Remoção/Retirada de janela em geral | | | | |
| RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTAS + JANELAS) | | | | | 41,36 |
| | | | | | |
| RETIRADA DE PORTA VIDRO | | | | | 4,20 |
| RETIRADA DE JANELAS (JANELAS DE VIDRO) | | | | | 16,95 |
| RETIRADA DE ESQUADRIAS DE VIDROS (PORTAS+JANELAS) | | | | | 21,15 |

# PROJETO ARQUITETÔNICO

FOLHA: Arq. 03/07
ESC. INDICADAS

Obra: Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Proprietário: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio
CNPJ: 44.932.846/0001-35

End: Rua Antônio Venâncio Lopes | Nº 9-42 | Bairro: Vila Maria

Cidade: Presidente Epitácio | Estado: SP

SITUAÇÃO SEM ESCALA




Declaração:

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento do direito de propriedade do terreno por parte da prefeitura.

Presidente Epitácio, 26 de Abril de 2.021.

DANILO DE SOUZA ESPINDOLA:92660738815
Assinado de forma digital por DANILO DE SOUZA ESPINDOLA:92660738815
Dados: 2021.12.20 12:14:52 -02'00'

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio
CNPJ: 44.932.846/0001-35
Provedor
Sr. Danilo de Souza Espindola

RANULFO FELIX DA SILVA JUNIOR:16753978801
Assinado de forma digital por RANULFO FELIX DA SILVA JUNIOR:16753978801
Dados: 2021.12.16 10:49:29 -03'00'

Engº Ranulfo Félix da Silva Júnior
Autor e Responsável Técnico
CREA 506.047.1957/S.P.
ART nº 28027230201629302

| Áreas (m2) | |
|---|---|
| TERRENO | 9.500,64 |
| EXISTENTE | 5.553,66 |
| LIVRE | 3.946,98 |
| A REFORMAR | 650,00 |

Matrícula (INSS)

Aprovação da (Prefeitura)

Epieng Engenharia Ltda
Rua Florianópolis, n. 4–13, Presidente Epitácio – SP
Fone: (018)3281.3236 – (018)991097111